

PRAVIDLA ELEKTRODÍLNÝ

Spotřební materiál (cín, bužírky, odpory, korunové součástky) je ti k opravám a prototypování plně k dispozici.

IoT moduly a senzory si vyzkoušej ale z FabLabu je neodnášej.

Přísný zákaz vlastního leptání (FeCl_3 i jiné chemikálie), protože nemáme chemický odpad a v dílně se pohybuje více uživatelů.

Před prací s vybavením si prostuduj návod (na [wiki](#), papírově, nebo se zeptej).

Po práci nezapomeň vypnout vybavení (hlavně pájky, horkovzdušku).

Nepracuj na věcech pod proudem bez příslušné platné vyhlášky.

Za IoT/elektrodílnu primárně zodpovídá **Míra Zuzelka**.

Pokud ti něco není jasné, zeptej se ho osobně nebo na Mattermostu.