

PRAVIDLA PRO PLOTTER A LIS

Neodcházej od plotteru v průběhu práce. Fólie může sjet z koleček, může se poškodit nůž a znehodnotit fólie. Pokud něco z toho nastane, okamžitě vypni plotter červeným tlačítkem na Fabmanovi.

Je zakázáno řezat jednovrstvé fólie nebo papíry.

Fólie je nutné zakoupit předem a vyzvednout v kanclu.

Pokud nůž neřeže rovnoměrně po celé šíři materiálu a materiál není zohýbaný, dej vědět někomu z CORE.

Pokud je poškozená guma, která je naproti noži (není hladká nebo jsou v ní vrypy), dej vědět někomu z CORE.

Na termolisu a plotteru je nastavený deadman na 20 minut. Každých 20 minut je tedy nutné se znovu přihlásit kartou.

Zapnutý termolis nenechávej bez dozoru. Nepřekračuj dobu stisku aby se něco nepřípeklo. V lisu se smějí používat jen materiály na bázi bavlny.

Po práci po sobě uklidí. Kusy nevyřezaného materiálu o velikosti 10×10 cm a víc, které se někomu ještě mohou hodit, dej vedle plotteru k použití. Nože, nůžky a vypichovátka zpátky do kelímku. Vše ostatní do koše.

Za řezací plotter primárně zodpovídají **Tom Mejzlík** a **Jan Komenda**. Pokud ti něco není jasné, zeptej se jich osobně nebo na Mattermostu.