

# PRAVIDLA PRO PLOTTER A LIS

**Neodcházej od plotteru v průběhu práce.** Fólie může sjet z koleček, může se poškodit nůž a znehodnotit fólie. Pokud něco z toho nastane, okamžitě vypni plotter červeným tlačítkem na Fabmanovi.

**Je zakázáno řezat jednovrstvé fólie nebo papíry.**

**Fólie je nutné zakoupit předem** a vyzvednout v kanclu.

**Pokud nůž neřeže rovnoměrně** po celé šíři materiálu, dej vědět někomu z CORE.

**Pokud je poškozená guma**, která je naproti noži (není hladká nebo jsou v ní vrypy), dej vědět někomu z CORE.

**Na termolisu a plotteru je nastavený deadman na 20 minut.** Každých 20 minut je tedy nutné se znovu přihlásit kartou.

**Zapnutý termolis nenechávej bez dozoru.** Nepřekračuj dobu stisku aby se něco nepřípeklo. V lisu se smějí používat jen materiály na bázi bavlny.

**Po práci po sobě uklidí.** Kusy nevyřezaného materiálu o velikosti 10×10 cm a víc, které se někomu ještě mohou hodit, dej vedle plotteru k použití. Nože, nůžky a vypichovátka zpátky do kelímku. Vše ostatní do koše.

Za řezací plotter primárně zodpovídá **Tomáš Mejzlík**. Pokud ti něco není jasné, zeptej se ho osobně nebo na Mattermostu.